

「ブラッドアクセス UK-カテーテルキット」

テオス仕様変更のお知らせ

謹啓 皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

日頃よりご愛顧賜り、誠に有り難うございます。

さて、この度「ブラッドアクセス UK-カテーテルキット」（医療機器承認番号：16100BZZ01735000）の仕様を下記の通り変更いたしますので、ご案内申し上げます。

今後とも引き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

変更内容


○仕様変更対象製品 : テオス 通常キット / フルキット
テオス025 通常キット / フルキット

○変更内容・理由

血管壁へのへばりつきによる脱血不良トラブルを軽減するため、脱血側ルーメンの側孔(サイドホール)を1個から4個に変更いたします。

【比較写真(先端)】

変更前



変更後



変更ロット、変更予想時期は裏面をご参照ください。

変更予定時期 : 2025年2月上旬頃より順次切り替え予定

JANコード	商品コード	商品名	変更ロット	変更時期 (推定)
4987458404269	40426	BA/UK UB-1215-TH	38409081	2025年4月下旬
4987458404283	40428	BA/UK UB-1220-TH	38409021	2025年3月上旬
4987458404306	40430	BA/UK UB-1225-TH	38409011	2025年4月上旬
4987458404320	40432	BA/UK UB-1215-THA	38409083	2025年4月上旬
4987458404344	40434	BA/UK UB-1220-THA	38409023	2025年3月上旬
4987458404368	40436	BA/UK UB-1225-THA	38409033	2025年1月下旬
4987458404382	40438	BA/UK UB-1215-THJ	未定	2025年3月上旬
4987458404405	40440	BA/UK UB-1215-THJA	未定	2025年3月上旬
4987458404566	40456	BA/UK UB-1215-THJF	未定	2025年4月上旬
4987458404573	40457	BA/UK UB-1215-THF	38409082	2025年5月上旬
4987458404580	40458	BA/UK UB-1220-THF	38409022	2025年5月下旬
4987458404597	40459	BA/UK UB-1225-THF	38409032	2025年5月上旬
4987458404689	40468	BA/UK UB-1215-THJAY	未定	2025年3月中旬
4987458404696	40469	BA/UK UB-1215-THAY	38409084	2025年5月下旬
4987458404702	40470	BA/UK UB-1220-THAY	38409024	2025年2月上旬
4987458404719	40471	BA/UK UB-1225-THAY	38409034	2025年4月下旬
4987458404795	40479	BA/UK UB-1215-THJAYF	未定	2025年3月上旬
4987458404818	40481	BA/UK UB-1215-THAYF	38409085	2025年8月上旬
4987458404825	40482	BA/UK UB-1220-THAYF	38409025	2025年7月中旬
4987458404849	40484	BA/UK UB-1225-THAYF	未定	2025年5月下旬
4987458406157	40615	BA/UK UB-1220-THJ	未定	2025年3月中旬
4987458406164	40616	BA/UK UB-1220-THJAY	未定	2025年3月中旬
4987458406171	40617	BA/UK UB-1230-TH	未定	2025年10月下旬

※変更ロット未定の製品は別途営業よりご連絡させていただきます。



変更ロットより製品ラベル、内箱ラベル隅に記載されている「◆」マーク（上図赤点線部分）がなくなります。