

## 「UKドレーンカテーテル」同梱バック用コネクタ 仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。  
この度「UKドレーンカテーテル」に同梱されておりますバック用コネクタの仕様変更を行うことになりましたので、ご案内申し上げます。  
今回一部製品が既に出荷されており、案内が大変遅くなりましたことを深くお詫び申し上げます。  
今後とも引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

### 変更内容

「UKドレーンカテーテル」に同梱されているバック用コネクタの中間部を変更し、接続の際に力を加えやすいよう改良いたしました。  
なお、今回の変更による個包装・内箱・外箱のサイズに変更はありません。

	現行品	変更品
バック用コネクタ		
平型バックとの接続状態		

## 変更対象品番

商品コード	品番	JANコード	商品コード	品番	JANコード
40-564	UC-0811-DC	4987458405648	40-569	UC-1511-DCNB	4987458405693
40-565	UC-0811-DCN	4987458405655	40-572	UC-1511-DC3	4987458405723
40-512	UC-1011-DC	4987458405129	40-516	UC-1911-DC	4987458405167
40-513	UC-1011-DCN	4987458405136	40-517	UC-1911-DCN	4987458405174
40-561	UC-1011-DCNA	4987458405617	40-520	UC-1911-DCS	4987458405204
40-563	UC-1011-DCNK	4987458405631	40-526	UC-1911-DCS2	4987458405266
40-568	UC-1011-DCNB	4987458405686	40-521	UC-1911-DCSN	4987458405211
40-571	UC-1011-DC3	4987458405716	40-527	UC-1911-DCSN2	4987458405273
40-567	UC-1211-DC	4987458405679	40-537	UC-1008-CSR	4987458405372
40-573	UC-1211-DCNA	4987458405730	40-538	UC-1508-CSR	4987458405389
40-514	UC-1511-DC	4987458405143	40-539	UC-1908-CSR	4987458405396
40-515	UC-1511-DCN	4987458405150			

## 切替時期確定品番

商品コード	品番	JANコード	変更ロット	変更時期
40-512	UC-1011-DC	4987458405129	13909021	2019年12月
40-513	UC-1011-DCN	4987458405136	13909022	2019年12月
40-561	UC-1011-DCNA	4987458405617	13911013	2020年 1月
40-563	UC-1011-DCNK	4987458405631	13912051	2020年 3月
40-514	UC-1511-DC	4987458405143	未定	2020年 3月
40-515	UC-1511-DCN	4987458405150	未定	2020年 3月