

医療関係者 各位



「ニプロキャリアポンプ CP-330」 修理サービス一部終了のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

この度、ニプロキャリアポンプ CP-330 の一部補修部品の入手が困難となり、修理サービスの一部を終了させていただくこととなりましたので、ご案内申し上げます。

ご不便をおかけいたしますこと深くお詫び申し上げます。

また、長らくのご愛顧に心より感謝申し上げます。今後とも弊社サービスをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

対象補修部品

- ・LCD
- ・制御基板

終了理由

修理に必要な補修部品の入手が困難になったため。

対象機種

商品コード	品名	品番	JAN コード
56-360	キャリアポンプ	CP-330	4987458563607
56-361	キャリアポンプ	CP-330E	4987458563614

以上