

# 「ブラッドアクセス UK-カテーテルキット」 仕様変更のお知らせ

謹啓 皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

日頃よりご愛顧賜り、誠に有り難うございます。

さて、この度「ブラッドアクセス UK-カテーテルキット」（医療機器承認番号：16100BZZ01735000）

テオスの仕様を下記の通り変更いたしますので、ご案内申し上げます。

今後とも引き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。


謹白

## 変更内容

コネクタのISO規格変更に伴い、セットに含まれるインフュージョンプラグの同梱を廃止し、スタイレットが入っている送血側ルーメン用としてプラグを1個セットに同梱します。



同梱廃止するインフュージョンプラグ



プラグ

## 変更時期、ロット一覧

2025年3月上旬頃より順次変更予定です。  
変更ロット、変更時期の詳細は裏面をご参照ください。

変更時期、ロット一覧

商品コード	商品名	変更ロット	変更時期（推定）
40426	BA/UK UB-1215-TH	未定	2025年8月上旬
40428	BA/UK UB-1220-TH	未定	2025年6月上旬
40430	BA/UK UB-1225-TH	未定	2025年8月上旬
40432	BA/UK UB-1215-THA	未定	2025年10月上旬
40434	BA/UK UB-1220-THA	未定	2025年7月中旬
40436	BA/UK UB-1225-THA	未定	2025年6月上旬
40438	BA/UK UB-1215-THJ	未定	2025年3月上旬
40440	BA/UK UB-1215-THJA	未定	2025年3月上旬
40456	BA/UK UB-1215-THJF	未定	2025年4月上旬
40457	BA/UK UB-1215-THF	未定	2025年8月中旬
40458	BA/UK UB-1220-THF	未定	2025年8月上旬
40459	BA/UK UB-1225-THF	未定	2025年7月下旬
40468	BA/UK UB-1215-THJAY	未定	2025年3月中旬
40469	BA/UK UB-1215-THAY	未定	2025年10月上旬
40470	BA/UK UB-1220-THAY	未定	2025年5月上旬
40471	BA/UK UB-1225-THAY	未定	2025年7月上旬
40479	BA/UK UB-1215-THJAYF	未定	2025年3月上旬
40481	BA/UK UB-1215-THAYF	未定	2025年10月下旬
40482	BA/UK UB-1220-THAYF	未定	2025年11月下旬
40484	BA/UK UB-1225-THAYF	未定	2025年5月下旬
40615	BA/UK UB-1220-THJ	未定	2025年3月中旬
40616	BA/UK UB-1220-THJAY	未定	2025年3月中旬
40617	BA/UK UB-1230-TH	未定	2025年10月下旬
40634	BA/UK UB-1215-THJ4	未定	2025年3月上旬
40635	BA/UK UB-1220-TH4	—	変更なし
40636	BA/UK UB-1225-TH4	38411011	2025年4月上旬
40637	BA/UK UB-1215-TH4	—	変更なし
40638	BA/UK UB-1215-THA4	—	変更なし
40639	BA/UK UB-1215-THJA4	未定	2025年2月上旬
40640	BA/UK UB-1220-THA4	—	変更なし
40641	BA/UK UB-1225-THA4	—	変更なし
40664	BA/UK UB-1215-THJF4	—	変更なし
40665	BA/UK UB-1225-THF4	—	変更なし
40666	BA/UK UB-1215-THJAYF4	—	変更なし
40667	BA/UK UB-1225-THAYF4	—	変更なし